

附件

云南省环境保护厅第三季度双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	省环境监察总队	东川鹏博选矿厂(原昆明德伟有限责任公司)	91530113770476849Q	2017年10月10日	生产厂区、尾矿库	该公司因该片区停电未生产,通电后即将复产,具体时间不确定。
2	省环境监察总队	昆明新内都有色金属有限公司	915301133095989601	2017年10月11日	生产厂区	该公司因生产工艺属于即将淘汰的落后产能,加之《危险废物经营许可证》到期,正在进行设备升级改造,自8月中旬停产,现无明确的复产时间。
3	省环境监察总队	昆明金湖冶金有限公司	915301136682735001	2017年10月12日	生产厂区、危废暂存库	该公司由于更换生产设备,自2017年9月15日停产至今未生产。现场检查时,危废堆存库正升级改造,预计10月15号之前完工,现库内暂存有收购于广西金川公司的脱铜粉215吨,楚雄滇中有色金属有限公司的烟尘120吨,部分生产设备正在检修,预计10月20号恢复生产。
4	省环境监察总队	昆明东靖工贸有限公司	915301137535966892	2017年10月11日	生产厂区、尾矿库	现场检查时,该公司正在建设尾矿库,具体复产时间不确定。
5	省环境监察总队	昆明梓豪矿业有限公司		2017年10月11日	生产厂区	该公司自2014左右年停产至今,现场找不到负责人,公司大门紧闭,只有1名留守看厂人员。
6	省环境监	昆明川金诺化	91530113668273	2017年10	生产厂区	1、该公司雨污分流不彻底,部分收集沟道不规范。

	察总队	工股份有限公司	5001	月 12 日		2、该公司危险废物暂存库现暂存的废钒触媒、废机油处置不及时，储存期限已超过 1 年。 3、该公司原有的堆场设置不够规范。
7	省环境监察总队	昆明升新矿业有限公司	77553585-2	2017 年 10 月 10 日	生产厂区	该厂由于原料皮带输送机损坏，于 10 月 9 日晚停产，预计复产时间为 10 月 11 日。
8	省环境监察总队	云南金沙矿业股份有限公司 因民公司	91530113683660 47XE	2017 年 10 月 11 日	生产厂区、尾矿库	1、部分废机油堆放时间超过 1 年。 2、设置的危险废物标识牌标识不规范。
9	省环境监察总队	云南常青树化工有限公司	91530129753573 495C	2017 年 10 月 13 日	生产厂区、危废暂存库	1、该公司事故应急池未空置，不符合国家规定的事故应急池应保持空置的要求。 2、该公司废机油暂存库内未放置废机油管理台账。
10	省环境监察总队	镇雄县水务产业投资有限公司	57983356 - 1	2017 年 10 月 18 日	环保手续、环保设施管理运行情况等。	1 污水实际处理能力已超过设计能力，超负荷运行； 2 脱水污泥堆存间没有设置围堰，容易造成脱水污泥流失； 3 查阅台账发现设备故障和停电发生率较高，造成无在线数据上传情况较多。
11	省环境监察总队	威信县水务产业投资有限公司	574654783	2017 年 10 月 17 日	环保手续办理、环保设施管理运行情况等。	1 该公司 1#粗格栅、紫外消毒灯管部分损坏（均已经向环保部门报告），还未修复。 2 出水口沟渠内壁有大量青苔，管理不规范。 3 台账记录管理不规范。设备故障没有及时进行登记。 4 脱水污泥含水率较高。
12	省环境监察总队	云南易门科源工业固体废物综合利用有限公司	91530425797207 9723	2017 年 10 月 23 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	公司已于 2017 年 9 月 7 日开始停产检修。公司部分水淬渣露天堆放在堆场外；公司二号生产线于 2015 年开始断续投入试运行，目前尚未完成环保竣工验收工作。

13	省环境监察总队	昆明化肥有限责任公司	91530122216573756Q	2017年10月26日	手续办理情况及环保设施运行情况	该公司于2015年8月将硫磺制酸生产线等主要生产装置拆除，目前该公司仅剩一台20吨/时的燃煤锅炉租给昆明上青化工有限公司使用。
14	省环境监察总队	云南西部水务有限公司师宗分公司	68129981-X	2017.7.11	1、污水处理厂运行情况 2、在线监测系统运行情况	1、据曲靖市环境监测站2017年5月16日《师宗县污水处理厂重点排污企业监督性水质监测》（曲环监字[2017]71号）显示：该厂总排口粪大肠菌群监测平均值大于24196个每升，执行标准为10000个每升，超标1.4倍。 2、现场检查时，该污水处理厂出水口紫外消毒管有2根未运行。 3、由于污水处理厂管网不配套，雨污分流不彻底，造成雨季时进水水量较大，超过设计处理能力，部分污水从进水泵房满溢出来无法处理。
15	省环境监察总队	元江北控环保水务有限公司	91530400MA6K KDYP1M	2017.9.8	1、污水处理厂运行情况 2、在线监测系统运行情况	1、现场检查时，该污水厂生化池污泥浓度高，约50%，脱泥不够。 2、经查，该污水厂出水口紫外灯管有2根损坏，已报环保部门，正在更换 3、现场检查时，该污水厂出水口在线监测系统采样探头青苔等附着物较多。
16	省环境监察总队	云南宣威磷电有限责任公司自备电厂	9153038175358571X9	2017.10.24	1、排污许可证发放情况核查 2、在线监测系统运	1、宣威市环境监测站2017年6月5日对该公司进行监督性监测（宣环监字[2017]34号），该公司3#黄磷原料烘干废气排放口粉尘平均排放浓度为147.2mg/m ³ ，执行标准为120mg/m ³ ，超标0.23倍；4#黄磷原料烘干废气排放口总氟化物平均排放浓度为9.57mg/m ³ ，执行标准

					<p>行情况</p> <p>为 9mg/m³, 超标 0.06 倍; 5#黄磷原料烘干废气排放口粉尘平均排放浓度为 156.0mg/m³, 执行标准为 120mg/m³, 超标 0.3 倍。曲靖市环保局针对该违法行为, 下发了行政处罚听证告知书(曲环处告[2017]11号), 目前, 该公司正在提出陈述申辩。</p> <p>2、经抽查 2#脱硫塔出口烟气在线监测系统 7-9 月月报表, 颗粒物日均值偶有超标, 超标情况运维台账有记录, 并均向环保部门报告。</p>
17	省环境监察总队	新平北控环保水务有限公司	91530400MA6KKEBM35	2017.7.13	<p>1、污水处理厂运行情况</p> <p>2、在线监测系统运行情况</p> <p>3、信息公开情况</p> <p>1、查阅该厂出水水质在线监测系统, 2016 年 8 月 1 日、9 月 5 日、9 月 7 日, 2017 年 3 月 17 日、4 月 9 日、10 日 COD 日均值超标, 分别为 57.7mg/l、72mg/l、56.6mg/l、532.3mg/l、422.10mg/l、1351.5 mg/l, 查阅异常和缺失数据行标识和补充表, 2016 年 8 月 1 日超标是因为 7 月 31 日 14:20 至 8 月 1 日 16 时设备在自动运行过程中出现串液现象致使零点标样污染, 设备自动标定后零点漂移过大致使测量值异常偏大; 2016 年 9 月 5 日、7 日超标是因 2016 年 9 月 3 日开始, 消解瓶漏液滴至消解管加热丝, 加热丝被腐蚀导致测量值偏高, 经更换设备并联系设备厂家至现场维护才恢复正常。2017 年 3 月 17 日超标是由于消解瓶密封圈损坏漏液漏气, 设备无法正常所致; 2017 年 4 月 9 日、10 日超标是出水 COD 仪计量光源更换后, 设备经查出测量不准确的情况。上述情况已向环保部门报告。设备故障期间均采用手工监测向市环保局报告。</p> <p>2、由于污水处理厂管网不配套, 雨污分流不彻底, 造成雨季时进水浓度较低。</p>

18	省环境监察总队	华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂	91530325748281375K	2017.10.24	1、排污许可证发放情况核查 2、在线监测系统运行情况	由于该公司烟气在线监测系统反吹管线较长，每两小时反吹一次，每次反吹 5 分钟，反吹时由于氧含量较高，造成粉尘颗粒物折算值偶有超标。
19	省环境监察总队	马龙县绿盛达农牧开发有限公司	34670586-8	2017.7.10	1、设施运行情况 2、环保设施配套建设情况	1、项目尚在整改，待竣工环保验收。 2、堆肥池面积不满足环评要求的不小于 600m ² 。 3、因接连一个月下雨，雨水过多，造成交通不便利，部分牛粪清运不及时，堆场牛粪过多。
20	省环境监察总队	墨江西岐桫椤省级自然保护区		2017.10.19	是否按照《中华人民共和国自然保护区条例》对自然保护区进行管理	1、自然保护区于 2001 年成立县级自然保护区，2005 年升级为省级自然保护区，当时均未明确保护区的具体范围，无规划、矢量图和拐角，相关管理工作滞后。现有初规于 2008 年编制，截止目前，规划尚未取得相关部门的批复。 2、自然保护区的核心区由于历史原因，仍然有未搬迁的原著居民点和人为活动，不符合《中华人民共和国自然保护区条例》中规定 3、自然保护区的缓冲区有居民点、居甫渡电站大坝、发电厂房、烤烟房、橡胶林、桉树林、香蕉林、茶林等，不符合《中华人民共和国自然保护区条例》中规定的“缓冲区 只准进入从科学研究观测活动”和“禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动”。其中，居甫渡电站环评编制时间为 2004 年 8 月，当时无规划图。2012 年 10 月省环保厅组织竣工环保验收时，保护区边界仍然

						<p>未批复确定。</p> <p>4、实验区有茶叶加工厂，属于未批先建项目不符合《中华人民共和国自然保护区条例》中规定的“在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施”。</p> <p>5、实验区的矿区辣子河铅锌矿已停产，但厂房和设备未拆除，堆放的药品未处理。</p>
21	省环境监察总队	剑川县城市污水处理有限责任公司	39740381-9	2017年7月21日	<p>1、污水处理设施运行情况</p> <p>2、相关环保设施配套建设情况</p>	<p>1从2017年4月1日开始运维台账已启用云南省重点污染源自动监控系统V3.0版本进行现场运维记录，经查阅厂区运维电子台账，2017年6月进水口上传数据存在缺失和恒定的异常情况,原因是数采仪异常死机,更换备件后于2017年7月1日正常,出水口在2017年7月12日21时COD超标(62.91 mg/l),经对比检测为测量误差范围内。7月13日18时至19时COD为71.98 mg/l和114.24 mg/l原因是电磁阀连接杆处漏气。纸质版运维数据无法调阅。</p> <p>2、紫外线消毒仪不能自动开启，需要人工开启</p> <p>3、产生的污泥未进行污泥属性鉴别试验。</p>
22	省环境监察总队	祥云县供排水有限责任公司	915329232187340747	2017.7.17	<p>1、污水处理设施运行情况</p> <p>2、相关环保设施配套建设情况</p>	<p>1.生化池曝气异常，水面有死泥漂浮；</p> <p>2.脱泥系统产生的污泥含水量过高；</p> <p>3.7月5日8点44到10点09分氨氮数据为0,7月6日16点30分到22点之间数据波动大，异常原因为样品值读取异常和校准分析仪工作导致（有异常记录）。</p> <p>4.在线监测系统校验记录不规范，记录内容不全。</p>
23	省环境监	腾冲县恒丰矿	74527012-8	2017.7.19	生产厂	1. 厂区整体管理混乱；厂区未按要求进行雨污分流；进

	察总队	业有限责任公司芦杆河选厂			区、尾矿库	<p>入蓄水池的雨污水混流混乱。</p> <p>2.废机油堆存不规范，无固定堆存点，零散堆放于厂区内，厂区地面有废机油泥泼洒现象。</p> <p>3. 厂区原料露天堆放。厂区路面未进行硬化处理。</p> <p>4. 1号尾矿库废水经溢流口排入中水站，中水站池子水外溢，中水站回水泵未运行。</p> <p>5. 干渣库集液池废水未回用，现场检查时，集液池废水正在外排。</p>
24	省环境监察总队	云南红塔滇西水泥股份有限公司	21869088-4	2017.7.21	污染防治设施在线连续监测系统	<p>1、该公司窑尾烟气在线连续监测系统日报表数据显示小时值偶有超标现象。</p> <p>2、现场检查时，时值下雨，公司厂区内地面雨水漂浮少量机油。</p> <p>3、公司4号窑尾设备处理登记记录不完善。</p>
25	省环境监察总队	施甸博盛有色金属电冶有限公司	915305006626305462	2017.7.20	生产厂区、尾矿库	企业于2008年6月至今一直处于停产状态，
26	省环境监察总队	云南铜壁关省级自然保护区	72730901-7	2017.7.18	自然保护区	<p>1、由于历史原因，核心区内存在着零星人工经济林，水稻种植及放牧活动。</p> <p>2、保护区实验区存在着3000多亩的草果地，属于林下种植。</p> <p>3、保护区核心区、缓冲区和实验区内存在旅游活动。</p>
27	省环境监察总队	昭通市供排水公司污水处理厂	91530602216990680J	2017年10月20日	环保手续办理、污水处理运行、环保设施管理	<p>1、污水处理厂逢雨季进水浓度偏低。</p> <p>2、该公司出水紫外线消毒灯管损坏2根（经查询台账显示，公司于2017年9月21日更换过30根紫外线消毒灯管）未修复。</p> <p>3、该公司出水口没有规范设置污水排放口标志。</p>

					运行情况等。	
28	省环境监察总队	云南水富云天化有限公司	915306300698487397	2017年10月19日	环保手续办理情况、配套的环保设施运行情况	<p>1、废油库堆存间旁堆有装存工业用甲酸空桶（非危险废物），部分空桶未遮挡，堆放点有雨水沟，存在安全隐患。</p> <p>2、环境信息公开不规范。公司采取电子显示屏的方式在公司大门口进行公示，只显示废水、废气实时在线监测排放数据，公示内容不全。</p> <p>3、废水排污口标识牌设置不规范。厂外排口没有明显的排污口标识牌。</p>
29	省环境监察总队	云南药山国家级自然保护区	799887609	2017年10月16日	抽查该保护区范围内新建项目情况、人类活动情况、机构设置情况等。	<p>1、保护区范围内还存在砍伐、放牧、采药等法律法规禁止的活动。</p> <p>2、保护区范围内有人类居住和新增居民点（2017年6月普查发现在试验区内新增10户，属于原住居民的灾后重建和分户新建）以及居民生活基础设施建设（2015年在试验区建设了一条长946.33米，宽3米的乡村公路，为鲁甸地震灾后重建保通项目）。</p> <p>3、保护区内还存在1家关闭的煤矿（巧家县凉坪煤矿）。该煤矿于1996年9月建设，先后3次办理了采矿许可证，最新许可证于2011年6月24日由云南省国土资源厅进行了许可（编号C5300002011061140114566），有效期为2011年6月24日至2021年6月24日。该煤矿目前已经由政府采取措施进行了查封。</p>
30	省环境监察总队	盐津县白老林自然保护区	11532124015139574C（盐津县林业局）	2017年10月18日	抽查该保护区范围内新建项目情况、	<p>1、还没有设立专门的管理机构，由各县林业部门分别管理各自辖区内的保护区。</p> <p>2、保护区范围内还存在放牧、游玩、采笋等法律法规禁止的活动。</p>

				人类活动情况、机构设置情况等。	3、盐津县辖区内历史上存在一条由盐津县通向绥江县的便捷乡村公路（全长 15.49 公里），横穿保护区。2016 年 9 月由政府规划进行了硬化，导致出现了人为活动增多。
--	--	--	--	-----------------	--